
Hygrometer user manual

Product diagram



Product specifications

1.Temperature measurement range: -20℃ ~ 60℃(-4℉ ~ 140℉)
2.Temperature measurement accuracy: ± 1℃
3.Temperature resolution: 0.1
4.Humidity range: 20%-99%
5.Humidity measurement accuracy: ± 5%
6.Humidity resolution: 1%
7.Power supply: 3V CR2032*1

Product functions

1.Mounting mode:Double Side Tape / Powerful magnet
2.Temperature display
3.Humidity display

产品手册

产品规格：

1.温度测量范围：–20℃～60℃（–4℉～140℉）

2.温度测量精度：±1℃

3.温度分辨率：0.1

4.湿度范围：20%–99%

5.湿度测量精度：±5%

6.湿度分辨率：1%

7.电池：3V CR2032纽扣电池

产品功能：

1.粘贴方式：双面胶贴/强力磁铁

2.测量温度

3.测量湿度

NO.YS26